

SCHEDA ANAGRAFE EDILIZIA SCOLASTICA - SEZIONE A: IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

STAMPA SCHEDA

>> SEZIONE A - IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO

CODICE EDIFICIO RILEV:0870471013

>> SEZIONE A - IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

CODICE EDIFICIO MIUR:CT471013

Comune: Santa Maria di Licodia 047 Codice Istat ComuneProvincia: CT 087 Codice Istat ProvinciaLocalità: SANTA MARIA di licodia Via/Piazza/ecc.: Via * Denominazione Strada: solferino 63 * Numero Civico* Cap: 95038 0 * Numero Distretto Scolastico

L'edificio ospita i seguenti ambiti funzionali:

Spazi Didattici:

Spazi Collettivi:

Auditorium/aula magna: Hensa: Palestra/piscina: Spazi Amministrativi:

>> ELENCO ISTITUZIONI SCOLASTICHE/PLESSI UBICATI NELL'EDIFICIO

ELIMINA	CODICE ISTITUZIONE	CODICE PLESSO	DENOMINAZIONE PLESSO/ISTITUZIONE SCOLASTICA
	CTIC85000A	CTIC85000A	IC - Don Bosco
	CTIC85000A	CTIC85001B	Sec. I - Don Giovanni Bosco
	CTIC85000A	CTEE85001C	Primaria - Giuseppe Mazzini
	CTIC85000A	CTAA850039	Infanzia - Via Enna

>> SEZIONE B - NOTIZIE GENERALI SULL'UBICAZIONE DELL'EDIFICIO

>> 1.0 - UBICAZIONE

1.0.1 - Inquadramento Urbanistico:

* L'edificio in esame, rispetto allo strumento urbanistico vigente, è situato: A B C D E F Indicare la Zona del Piano RegolatoreIndice di fabbricazione previsto dalla Z.T.O. mc/mq: 2

1.0.2 - Vincoli:

Edificio tutelato ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n°42 (L.1089/39) del Ministero dei Beni e Attività Culturali: Edificio costruito prima del 1950 e sottoposto a parere del Min. dei Beni Cult. ai sensi della L.1089/39: Edificio di vetustà superiore a 50 anni: Edificio in area soggetta a vincolo idrogeologico (R.D. 3267/23 e ss): Edificio sito in zona a vincolo paesaggistico del D.Lgs. 22/01/2004 n°42 (ex L. 1497/39 e 431/85):

1.0.3 - Vincoli Sismici:

Edificio situato in zona sismica (L. 64/1974 e ss)

a) individuare la classificazione sismica del Comune (*): 2 b) E' stato progettato o successivamente adeguato con la normativa tecnica antisismica (R.D., L., D.M.): c) presenza del Certificato di Conformità attestante la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme per le costruzioni in zona sismica (art. 28, L. 64/74 e ss.): data [Formato: gg/mm/aa]d) presenza di una relazione geotecnica: data [Formato: gg/mm/aa]e) presenza di una relazione geologica: data [Formato: gg/mm/aa]Valutazione di vulnerabilità sismica con metodo GHDT/CNR: livello I° livello II° Anno Indice di Vulnerabilità: 0 [Formato: aaaa]E' stata fatta, o si prevede di fare, la verifica sismica ai sensi art. 2 Ord. Pres.Cons. n°3274 del 20/03/2003 e ss.: Sono state eseguite altre verifiche sismiche in attuazione delle normative tecniche fino al D.M. 16.01.96 e ss.:

* Vedi nuova tabella allegata all'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 marzo 2003 di classificazione sismica del territorio nazionale:

zona sismica 1: ag/g = 0.35

zona sismica 2: ag/g = 0.25

zona sismica 3: ag/g = 0.15

zona sismica 4: ag/g = 0.05

Si definisce Ag/g l'accelerazione orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico

>> 1.1 - DATI CATASTALI

L'edificio è accatastato (N.C.E.U.): Censuario di: SANTA MARIA DI LICODIA Foglio catastale: 61

Particella: Sub: L'edificio è inserito in mappa (H.C.T.): **>> 1.2 - COLLEGAMENTI**

L'edificio in esame può essere raggiunto con (barra solo le caselle di interesse):

- 1) Scolabus:
- 2) Trasporti pubblici urbani (fermata entro m. 250):
- 3) Trasporti pubblici inter-urbani (fermata entro m. 500):
- 4) Mezzi ferroviari (stazione più vicina a meno di m. 500):
- 5) Mezzi privati:
- 6) Servizio trasporto alunni disabili:
- 7) Altro specificare:

Solo per gli Istituti Superiori

Distanza dal mezzo pubblico più vicino m.: Distanza dalla stazione ferroviaria più vicina m.: **>> 1.3 - AMBIENTE ED AREA SCOLASTICA**

1.3.1 - L'edificio scolastico in esame è inserito in:

- 1) Contesto ambientale privo di elementi di disturbo:
- 2) Contesto ambientale che presenta elementi di disturbo a causa:
- a) Vicinanza di discariche:
- b) Vicinanza di industrie inquinanti o di emissioni gassose:
- c) Presenza di acque, canali o stagni inquinanti o stagnanti:
- d) Vicinanza di fonti di inquinamento atmosferico:
- e) Presenza di fonti di inquinamento acustico:
- f) vicinanza di sorgenti di radiazioni elettromagnetiche:
- g) Vicinanza di cimiteri all'interno dell'area perimetrata nel vincolo cimiteriale:
- h) Altro da specificare:

1.3.2 - L'area di pertinenza dell'edificio scolastico è considerata:

- 1) Sicura:
- 2) Non sicura a causa:
- a) Accesso non dotato di piazzola adeguata:
- b) Area non recintata:
- c) Area tangente a percorsi di grande traffico:
- d) Area tangente a transiti ferroviari:
- e) Preesistenze industriali abbandonate:
- f) Area collocata in zona urbana degradata:
- g) Vicinanza di strutture industriali a rischio:
- h) Altro da specificare:

>> 1.4 - CARATTERISTICHE E CONSISTENZA DELL'AREA SCOLASTICA1.4.1 - Nell'area è presente un solo edificio (al quale si riferisce la presente scheda) che ne ha l'uso esclusivo: Nell'area sono presenti più edifici che ne hanno l'uso comune:

Indicare i Codici Edificio Rilevazione degli edifici scolastici presenti nell'area:

Cod. Edificio Rilevazione 1)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	Edificio Principale:	<input type="checkbox"/>
Codice MIUR (plesso)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>		
Cod. Edificio Rilevazione 2)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	Edificio Principale:	<input type="checkbox"/>
Codice MIUR (plesso)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>		
Cod. Edificio Rilevazione 3)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	Edificio Principale:	<input type="checkbox"/>
Codice MIUR (plesso)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>		
Cod. Edificio Rilevazione 4)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	Edificio Principale:	<input type="checkbox"/>
Codice MIUR (plesso)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>		
Cod. Edificio Rilevazione 5)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	Edificio Principale:	<input type="checkbox"/>
Codice MIUR (plesso)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>		

PARCHEGGI

1.4.2 - Parcheggi a servizio della scuola:

Esiste un'area adibita a parcheggi per la sede scolastica? In caso di risposta affermativa indicare se interno all'area scolastica: Parcheggio auto: n° posti: sup. mq.: Parcheggio coperto ciclomotori: n° posti: sup. mq.: Parcheggio non coperto ciclomotori: n° posti: sup. mq.: Parcheggio coperto biciclette: n° posti: sup. mq.: Parcheggio non coperto biciclette: n° posti: sup. mq.: In caso di risposta negativa al punto precedente 1.4.2 indicare se esiste un'area adibita a parcheggio adiacente la scuola:

CONSISTENZA AREA

1.4.3 - Dati dimensionali dell'edificio scolastico:

Superficie totale dell'area scolastica mq.: Superficie coperta dell'edificio in esame (esclusa la palestra se corpo a se stante) mq.: Superficie utilizzata dalle attrezzature sportive mq.: Superficie totale dell'area libera mq.: Volume lordo dell'edificio scolastico (esclusa la palestra se corpo a se stante) mc.: Prospetti a vista num.: Superficie coperta delle attrezzature sportive mq.: Superficie utilizzata per impianti sportivi all'aperto mq.: Volume delle attrezzature sportive mc.: 1.4.4 - L'area scolastica consente un ampliamento/sopraelevato dell'edificio scolastico rispettando la normativa vigente: 1.4.5 - Se l'area scolastica è insufficiente, indicare se c'è la possibilità di utilizzare aree libere adiacenti:

>> SEZIONE C - NOTIZIE GENERALI DELL'EDIFICIO

>> 1.5 - TITOLO DI GODIMENTO

* 1.5.1 - L'edificio o i locali (**) in esame sono di proprietà di: * 1.5.2 - L'edificio o i locali (**) in esame sono utilizzati:

(**) Se trattasi di aule o sezioni staccate

>> 1.6 - UTILIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

1.6.1 - L'edificio scolastico è utilizzato interamente ad uso scolastico:

In caso affermativo comprende:

Unità scolastiche non interessate dalla rilevazione in oggetto: Asilo nido: Scuola di formazione professionale: Altre tipologie scolastiche (specificare): 1.6.2 - L'edificio scolastico è parzialmente adibito ad altro uso:

In caso affermativo indicare la destinazione non scolastica:

Uffici Comunali: Altri uffici pubblici (sede ASL, distretto) - (specificare): Abitazioni private: Laboratori, officine (non ad uso scolastico): Altro (specificare):

1.6.3 - Nei casi di utilizzo dell'edificio secondo le modalità di cui al punto precedente indicare i locali in uso comune:

Ingresso: Atrio: Scala e/o ascensore: Servizi igienici: Altro (specificare): 1.6.4 - L'edificio non è utilizzato ad uso scolastico ma non è ancora destinato ad altri usi?:

1.6.5 - Prospettive di utilizzazione dell'edificio nella sua attuale destinazione all'uso scolastico:

Mantenimento: Mantenimento almeno nel triennio successivo alla rilevazione: Chiusura:

Chiusura nel triennio successivo alla rilevazione:

>> 1.7 - ORIGINE ED ETA'

1.7.1 - Con riferimento al corpo principale indicare se l'edificio in esame (barrare solo le caselle di interesse):

- E' stato costruito appositamente per uso scolastico:
- E' stato costruito per altri usi ed adattato permanentemente ad uso scolastico:
- E' stato costruito per altri usi e momentaneamente utilizzato ad uso scolastico sia pure mediante temporanei adattamenti:

* 1.7.2 - Anno di costruzione: Anno di 4 cifre (Es. 2003)

* se non noto dal 1976 in poi

* 1.7.3 - Anno di adattamento ad uso scolastico: Anno di 4 cifre (Es. 2003)

* se non noto

* Attenzione alle domande 1.7.2 e 1.7.3 inserire obbligatoriamente l'anno oppure se non noto il periodo per l'aggiornamento di questo step.

1.7.4 - Trasformazioni successive Indicare se successivamente alla costruzione o adattamento ad uso scolastico l'edificio ha subito un recente intervento di:

Indicare se successivamente alla costruzione o adattamento ad uso scolastico l'edificio ha subito un recente intervento di:

TIPO DI INTERVENTO: ANNO ULTIMI LAVORI

PROGETTO CONFORME LEGGE ANTISISMICA

Ampliamento: Anno di 4 cifre (Es. 2003)

(Indicare se esiste)

Sopraelevazione:

Ristrutturazione:

Restauro Integrato:

Manutenzione straordinaria: (ultimo intervento)

1.7.5 Morfologia dell'edificio

1.7.5.1 - L'edificio in esame è:

- Parte di un fabbricato:
- Corpo di fabbrica unico:

1.7.5.2 - L'edificio è così articolato:

Numero totale di piani:

di cui:

Numero di piani fuori terra:

Numero piani interrati:

1.7.6 - Nel caso di edificio pluri piano, indicare se il numero dei piani relativi allo spazio didattico è lo stesso per tutti i lati del fabbricato:

Numero min piani:

Numero max piani:

>> 1.7 - ORIGINE ED ETA'

1.7.7 Dimensioni complessive dell'Edificio

	Quota pavimento da piano campagna	mq	Superficie utile	mq	Altezza Interna	m.
piano 3° sottostrada m.	<input type="text" value="0"/>	mq	<input type="text" value="0"/>	m.	<input type="text" value="0"/>	
piano 2° sottostrada m.	<input type="text" value="0"/>	mq	<input type="text" value="646"/>	m.	<input type="text" value="3"/>	
piano 1° sottostrada m.	<input type="text" value="3.35"/>	mq	<input type="text" value="1.726"/>	m.	<input type="text" value="3.5"/>	
piano interrato m.	<input type="text" value="0"/>	mq	<input type="text" value="0"/>	m.	<input type="text" value="0"/>	
seminterrato m.	<input type="text" value="0"/>	mq	<input type="text" value="0"/>	m.	<input type="text" value="0"/>	
piano terra m.	<input type="text" value="6.7"/>	mq	<input type="text" value="1393"/>	m.	<input type="text" value="3.5"/>	
piano rialzato m.	<input type="text" value="0"/>	mq	<input type="text" value="0"/>	m.	<input type="text" value="0"/>	
piano primo m.	<input type="text" value="10"/>	mq	<input type="text" value="872"/>	m.	<input type="text" value="3.5"/>	
piano 1° rialzato m.	<input type="text" value="0"/>	mq	<input type="text" value="0"/>	m.	<input type="text" value="0"/>	
piano secondo m.	<input type="text" value="13.5"/>	mq	<input type="text" value="92"/>	m.	<input type="text" value="3.5"/>	
piano 2° rialzato m.	<input type="text" value="0"/>	mq	<input type="text" value="0"/>	m.	<input type="text" value="0"/>	
piano terzo m.	<input type="text" value="0"/>	mq	<input type="text" value="0"/>	m.	<input type="text" value="0"/>	
piano 3° rialzato m.	<input type="text" value="0"/>	mq	<input type="text" value="0"/>	m.	<input type="text" value="0"/>	
piano 4° m.	<input type="text" value="0"/>	mq	<input type="text" value="0"/>	m.	<input type="text" value="0"/>	
piano 4° rialzato m.	<input type="text" value="0"/>	mq	<input type="text" value="0"/>	m.	<input type="text" value="0"/>	
piano quinto m.	<input type="text" value="0"/>	mq	<input type="text" value="0"/>	m.	<input type="text" value="0"/>	
piano 5° rialzato m.	<input type="text" value="0"/>	mq	<input type="text" value="0"/>	m.	<input type="text" value="0"/>	
	<input type="text" value=""/>	mq	<input type="text" value=""/>	m.	<input type="text" value=""/>	

plano 6 ° m.	mq	m.
plano 6 ° rialzato m. <input type="text" value="0"/>	mq <input type="text" value="0"/>	m. <input type="text" value="0"/>
plano 7 ° m. <input type="text" value="0"/>	mq <input type="text" value="0"/>	m. <input type="text" value="0"/>
plano 7 ° rialzato m. <input type="text" value="0"/>	mq <input type="text" value="0"/>	m. <input type="text" value="0"/>
oltre Piano 7° m. <input type="text" value="0"/>	mq <input type="text" value="0"/>	m. <input type="text" value="0"/>
altezza della linea di gronda dal piano di campagna: <input type="text" value="13.5"/>		

>> 1.7 - ORIGINE ED ETA'

1.7.8 - Tecnologia di costruzione prevalente:

1.7.8.1 - Strutture portanti verticali (*):

- Muratura portante:
- Muratura in pietrame a sacco:
- Muratura in pietrame Irregolare:
- Muratura in pietrame regolare o tufo:
- Muratura in blocchi di calcestruzzo:
- Struttura (pilastri e travi) in cemento armato:
- Setti portanti in cemento armato:
- Struttura (pilastri e travi) in acciaio:
- Struttura prefabbricate:

Altro, specificare:

(*): Se l'edificio è stato realizzato con strutture miste, Indicare le varie composizioni.

1.7.8.2 - Strutture orizzontali:

- Solai in cemento armato e laterizi:
- Solai con putrelle e laterizi:
- Solai in legno:
- Volte in muratura:

Altro, specificare:

1.7.8.3 - Copertura:

- Piana:
- A falde:

Altro, specificare:

1.7.8.4 - Tamponature (o chiusure esterne):

- Muratura in laterizio:
- Muratura con intercapedine isolante:
- Facciate continue in vetro e metallo:
- Pannelli prefabbricati:

Altro, specificare:

1.7.8.5 - Partizioni interne:

- Tramezzi in muratura:
- Pannelli in gesso:
- Pannelli sandwich a struttura metallica:
- Pareti attrezzate:
- Pareti mobili:

Altro, specificare:

1.7.8.6 - Particolari tipologie costruttive:

- Struttura geodetica:
- Tensostruttura:
- Pilone presso statico:
- Legno lamellare:
- Edificio realizzato con tecnologie Bioclimatiche ed Ecosostenibili:

Altro, specificare:

>> 1.8 - STATO DI CONSERVAZIONE DEL CORPO DI FABBRICA PRINCIPALE

1.8.1 - Opere edilizie *:

Strutture portanti verticali e murature: richiede intervento di manutenzione completa

Solai:	<input type="text" value="4"/>	richiede intervento di manutenzione completa
Scale:	<input type="text" value="4"/>	richiede intervento di manutenzione completa
Coperture:	<input type="text" value="2"/>	richiede intervento di sostituzione o rifacimento completo
Intonaci e rivestimenti interni:	<input type="text" value="2"/>	richiede intervento di sostituzione o rifacimento completo
Intonaci e rivestimenti esterni:	<input type="text" value="2"/>	richiede intervento di sostituzione o rifacimento completo
Controsoffitto:	<input type="text" value="2"/>	richiede intervento di sostituzione o rifacimento completo
Pavimentazioni interne:	<input type="text" value="2"/>	richiede intervento di sostituzione o rifacimento completo
Pavimentazione esterne:	<input type="text" value="3"/>	richiede intervento di sostituzione o rifacimento parziale
Serramenti interni:	<input type="text" value="2"/>	richiede intervento di sostituzione o rifacimento completo
Serramenti esterni:	<input type="text" value="2"/>	richiede intervento di sostituzione o rifacimento completo
Opere da fattoriere (grandate, pluviali, ecc.):	<input type="text" value="2"/>	richiede intervento di sostituzione o rifacimento completo

* PER OGNI IMPIANTO ATTRIBUIRE IL PUTEGGIO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE

» 1.8 - STATO DI CONSERVAZIONE DEL CORPO DI FABBRICA PRINCIPALE

1.8.2 - Impianti *:

Impianto di riscaldamento:	<input type="text" value="3"/>	richiede intervento di sostituzione o rifacimento parziale
Impianto di aria condizionata centralizzato:	<input checked="" type="checkbox"/>	impianto non necessario
Impianti di ventilazione:	<input checked="" type="checkbox"/>	impianto non necessario
Impianto elettrico sottotraccia principale di erogazione:	<input type="text" value="3"/>	richiede intervento di sostituzione o rifacimento parziale
Impianto elettrico con canalette esterne:	<input type="text" value="3"/>	richiede intervento di sostituzione o rifacimento parziale
Impianto cucina:	<input checked="" type="checkbox"/>	impianto non necessario
Impianto elettrico di emergenza:	<input type="text" value="1"/>	necessità di installazione ex-novo
Impianto idrico:	<input type="text" value="2"/>	richiede intervento di sostituzione o rifacimento completo
Impianto igienico-sanitario:	<input type="text" value="2"/>	richiede intervento di sostituzione o rifacimento completo
Impianto ascensore:	<input type="text" value="6"/>	non richiede alcun intervento
Infrastruttura di rete (cablaggio):	<input type="text" value="5"/>	richiede intervento di manutenzione parziale

* PER OGNI IMPIANTO ATTRIBUIRE IL PUTEGGIO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE

» SEZIONE D - CONDIZIONI DI SICUREZZA E REQUISITI PARTICOLARI

» 1.9 - CONDIZIONI DI SICUREZZA

1.9.1 - Certificazioni relative all'edificio

Indicare se l'edificio in esame è provvisto di:

- CERTIFICAZIONI RELATIVE ALL'EDIFICIO:

	INDICARE SE NON RICHIESTO	ESISTE SI/NO		DATA (gg/mm/aa)	ALLEGATA CERTIFICAZIONE
1) Autorizzazione al funzionamento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
2) Certificato di agibilità/abitabilità	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3) Certificato di collaudo statico	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
4) Aut. per l'utilizz. di locali seminterrati con presenza di persone (D.P.R. 303/1956)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
5) Certificato di conformità dell'impianto elettrico (L.46/1990)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	18/07/2015	<input checked="" type="checkbox"/>
6) Certificato di conformità impianto idrotermosanitario (L.46/1990)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
7) Certificato di conformità dell'impianto anticendio (L.46/1990)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
8) Denuncia dell'impianto di messa a terra (D.P.R. 547/55, D.P.R. 462/01)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
9) Certificato di collaudo apparecchi elevatori (D.P.R. 162-1999)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
10) Certificato di omologazione della Centrale Termica	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
11) Autorizzazione sanitaria (per prepar. e/o somminist. Pasti)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
12) Registro Infortuni (D.P.R. 547/55)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
13) Altro, specificare	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
14) Altro, specificare	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input checked="" type="checkbox"/>

- DOCUMENTAZIONE ANTINCENDIO

	INDICARE SE NON RICHIESTO	ESISTE SI/NO		DATA (gg/mm/aa)	ALLEGATA CERTIFICAZIONE
1) Certificato di collaudo dell'impianto rilevamento fumi	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="checkbox"/>

2) Certificato di collaudo dell'impianto di spegnimento	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="text"/>	
3) Certificato di omologazione e installazione porte tagliafuoco	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="text"/>	
4) Certificato di collaudo della rete di Idranti	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="text"/>	
5) Certificato di prevenzione incendi in corso di validità (C.P.I.)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="text"/>	
6) Registro di Prevenzione Incendi (art. 5 DPR n.37 1998)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="text"/>	
7) Nulla osta provvisorio di prevenzione incendi (N.O.P.)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="text"/>	

ATTENZIONE: per una corretta compilazione delle certificazioni Indicare sempre se esiste o meno il certificato richiesto nella scheda

>> 1.9 - CONDIZIONI DI SICUREZZA

1.9.2 - Adeguamenti relativi al D.Lvo 626/1994

Indicare se presente:

	SI	NO
1) Documento di valutazione del rischio	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
2) Piano di emergenza	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

1.9.3 - Adeguamenti relativi al D.M. 26/08/1992

	SI	NO
1) L'attività non è soggetta al rilascio del C.P.I. (persone presenti <= 100)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
2) L'attività è soggetta al rilascio del C.P.I. (persone presenti > 100)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
3) L'attività ha in corso richiesta di C.P.I.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
4) L'attività ha C.P.I. scaduto e deve essere rinnovato	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
5) L'attività ha C.P.I. in corso di validità	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

1.9.4 - Indicare se esiste un impianto per la protezione contro le scariche atmosferiche:

In caso di risposta affermativa precisarne il tipo: (ad asta, a gabbia di Faraday):

E' stato effettuato il calcolo probabilistico previsto dalle norme CEI 81-1 per valutare l'effettiva necessità dell'impianto:

>> 1.9 - CONDIZIONI DI SICUREZZA

1.9.5 - Ingresso dell'edificio:

Numero ingressi arretrati a più di 5 mt dal filo stradale:

Numero di ingressi arretrati meno di 5 mt dal filo stradale:

1.9.6 - Accesso carrabile all'area dell'edificio:

Larghezza >= 3.50 m:

Altezza libera >= 4.00 m:

Pendenza <= 10%:

1.9.7 - Scale Interne

Indicare il numero max di aule servite da un singolo corpo scala:

Indicare il numero di scale con rampe di larghezza:

Inferiore a m. 1,20:

Uguale a m. 1,20:

Superiore a m. 1,20:

1.9.8 - Scale di sicurezza esterne:

Indicare se esistono scale di sicurezza esterne:

Indicare il numero:

1.9.9 - Impianti di sollevamento:

Num. Ascensori:

Num. Montacarichi:

Num. Montascale:

1.9.10 - Impianti Antincendio:

Indicare se esiste l'impianto di rilevazione fumi e calore:

Indicare se esiste l'impianto antincendio:

Indicare il numero di Idranti per piano:

Indicare il numero di estintori presenti nell'edificio:

1.9.11 - Indicare se esistono serbatoi per riserva idrica antincendio:

>> 1.9 - CONDIZIONI DI SICUREZZA

1.9.12 - Il locale caldaia è:

Nel volume del fabbricato:

Potenza della caldaia (rilevare il dato dalla targhetta della caldaia):

Kcal/h: 85140

Kw: 89

1.9.13 - Tipo di riscaldamento:

- Non esiste:
- Centralizzato ad olio combustibile:
- Centralizzato a gasolio:
- Centralizzato a metano:
- Centralizzato a G.P.L. (gas petrolio liquefatto):
- Centralizzato ad aria:
- Corpi scaldanti elettrici autonomi:
- Teleriscaldamento:
- Impianto di condizionamento/ventilazione:
- Altro (specificare): _____

1.9.14 - Gestione dell'impianto termico

Indicare se l'impianto termico è gestito:

- Direttamente:
- In gestione calore:
- Altro (specificare): _____

1.9.15 - Indicare inoltre se:

- L'impianto di riscaldamento della palestra è separato:
- L'impianto di riscaldamento dell'auditorium è separato:
- L'impianto di riscaldamento degli uffici è separato:
- Altro impianto (specificare): _____

Indicare se il sistema informatico dell'edificio è in rete: **Al fine di facilitare l'orientamento negli ambienti:**

- Esiste segnalazione di identificabilità delle destinazioni d'uso dei locali:
- Esiste segnalazione di identificabilità dei percorsi:

>> 1.10 - REQUISITI PARTICOLARI**1.10.1 - Barriere architettoniche:**Indicare se l'edificio in esame è dotato di accorgimenti specifici per il superamento delle barriere architettoniche in conformità al DPR 503/1996 del 24/07/1996:

In caso di risposta affermativa precisare:

- a) accesso dall'esterno con rampe (pendenza < 8%):
- b) scale a norma (alzata non > 16 cm, pedata non < 30 cm):
- c) ascensore per il trasporto di disabili (1,40 x 1,10 m):
- d) servoscala e/o piattaforma elevatrice:
- e) servizio igienico specifico per disabili a norma:
- f) porte di lunghezza minima di 0,90 m:
- g) percorsi interni:
- h) percorsi esterni:
- i) Altro, specificare: _____

Autorimesse: **1.10.2 - Contenimenti dei consumi energetici (legge 10 del 09/01/1991):**Indicare se l'edificio è dotato di accorgimenti per ridurre i consumi energetici:

In caso di risposta affermativa precisare se sono presenti:

- Vetri doppi o doppi serramenti:
- Isolamento della copertura:
- Isolamento pareti esterne:
- Zonizzazione impianto termico:

Pannelli solari:

Altro, specificare: _____

1.10.3 - Isolamento acustico:

Indicare se l'edificio in esame è dotato di accorgimenti specifici per la protezione dai rumori:

In caso di risposta affermativa precisare se riguardano:

Isolamento acustico rispetto alla rumorosità esterna:

Isolamento interno tra aule, corridoi, altri locali:

Isolamento interno tra piani diversi:

Altro, specificare: _____

1.10.4 - Condizioni di insalubrità particolari:

Indicare se l'edificio presenta condizioni di insalubrità particolari:

In caso di risposta affermativa, indicare se si tratta:

Ricambio d'aria insufficiente (superficie finestrata apribile < 1/8 della superficie del locale):

assenza di acqua corrente:

Altro, specificare: _____

Condizione di esposizione non favorevole:

1.10.5 - Presenza di strutture in amianto

L'ente gestore ha provveduto a fare un'analisi e/o rilievo della presenza di amianto:

In caso di risposta affermativa, indicare:

Coperture in cemento amianto:

Cassoni in cemento - amianto:

Pannelli isolanti contenenti amianto:

Altro, specificare: _____

Questa analisi è stata inserita nel piano di valutazione del rischio ai sensi del D.L.vo 626/94, e si è provveduto alla comunicazione al competente servizio SPISAL della USL:

E' stato adottato un piano di sorveglianza e/o bonifica dell'amianto:

Presenza di amianto nelle componenti strutturali o di finitura:

>> SEZIONE E - CARATTERISTICHE FUNZIONALI E DIMENSIONALI DEGLI SPAZI IN USO

>> CARATTERISTICHE FUNZIONALI E DIMENSIONI DEGLI SPAZI IN USO

NOTIZIE RELATIVE ALLA SCUOLA CHE LO UTILIZZA

CODICE ISTITUZIONE	CODICE PLESSO	DENOMINAZIONE PLESSO/ISTITUZIONE SCOLASTICA
→ CTIC85000A	CTIC85000A	IC - Don Bosco
→ CTIC85000A	CTM85001B	Sec. I - Don Giovanni Bosco
→ CTIC85000A	CTEE85001C	Primaria - Giuseppe Mazzini
→ CTIC85000A	CTA850039	Infanzia - Via Enna

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA
P1	Piano 1	A23	3,8	1,6	3,5	6	21	0,28
Use Extra Scolastico: <input type="checkbox"/>			NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRAD.
			0	0	0	0	0	0

CARENZE: FORMA ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI SPECIFICARE ALTRE CARENZE
 NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE

- UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTIC85000A IC - Don Bosco
- UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco
- UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini
- UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTA850039 Infanzia - Via Enna

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA
P1	Piano 1	A08	7,7	6,1	3,5	47	163	7,2
Use Extra Scolastico: <input type="checkbox"/>			NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRAD.
			24	26	0	0	0	0

CARENZE: FORMA ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI SPECIFICARE ALTRE CARENZE
 NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE

- UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTIC85000A IC - Don Bosco
- UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco
- UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini
- UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTA850039 Infanzia - Via Enna

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA
P1	Piano 1	3 A08 Aula ordinaria	7.6	6.1	3.5	46	160	7.2
Uso Extra Scolastico: <input type="checkbox"/>			NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI
			24	26	0	0	0	0
CARENZE: FORMA			ILLUMINAZ. NATURALE		ILLUMINAZ. ARTIFICIALE	CONDIZIONI IGIENICHE	CONDIZIONI ACUSTICHE	SPECIFICARE ALTRE CARENZE
			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
UTILIZZATO DALLA SCUOLA:			CTIC85000A IC - Don Bosco					
UTILIZZATO DALLA SCUOLA:			CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco					
UTILIZZATO DALLA SCUOLA:			CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini					
UTILIZZATO DALLA SCUOLA:			CTAA850039 Infanzia - Via Enna					
P1	Piano 1	4 C01 Servizi igienici allievi/e	6	3.6	3.5	21.6	75.6	2.9
Uso Extra Scolastico: <input type="checkbox"/>			NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI
			0	0	3	4	0	0
CARENZE: FORMA			ILLUMINAZ. NATURALE		ILLUMINAZ. ARTIFICIALE	CONDIZIONI IGIENICHE	CONDIZIONI ACUSTICHE	SPECIFICARE ALTRE CARENZE
			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
UTILIZZATO DALLA SCUOLA:			CTIC85000A IC - Don Bosco					
UTILIZZATO DALLA SCUOLA:			CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco					
UTILIZZATO DALLA SCUOLA:			CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini					
UTILIZZATO DALLA SCUOLA:			CTAA850039 Infanzia - Via Enna					
P1	Piano 1	5 C01 Servizi igienici allievi/e	6	3.6	3.5	21.6	75.6	2.9
Uso Extra Scolastico: <input type="checkbox"/>			NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI
			0	0	3	4	0	0
CARENZE: FORMA			ILLUMINAZ. NATURALE		ILLUMINAZ. ARTIFICIALE	CONDIZIONI IGIENICHE	CONDIZIONI ACUSTICHE	SPECIFICARE ALTRE CARENZE
			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
UTILIZZATO DALLA SCUOLA:			CTIC85000A IC - Don Bosco					
UTILIZZATO DALLA SCUOLA:			CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco					
UTILIZZATO DALLA SCUOLA:			CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini					
UTILIZZATO DALLA SCUOLA:			CTAA850039 Infanzia - Via Enna					
P1	Piano 1	6 C02 Servizi igienici Insegnanti	1.7	3.7	3.5	6	21	2.9
Uso Extra Scolastico: <input type="checkbox"/>			NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI
			0	0	1	1	0	0
CARENZE: FORMA			ILLUMINAZ. NATURALE		ILLUMINAZ. ARTIFICIALE	CONDIZIONI IGIENICHE	CONDIZIONI ACUSTICHE	SPECIFICARE ALTRE CARENZE
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
UTILIZZATO DALLA SCUOLA:			CTIC85000A IC - Don Bosco					
UTILIZZATO DALLA SCUOLA:			CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco					
UTILIZZATO DALLA SCUOLA:			CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini					
UTILIZZATO DALLA SCUOLA:			CTAA850039 Infanzia - Via Enna					
P1	Piano 1	7 C02 Servizi igienici Insegnanti	2.2	1.9	3.5	4.2	14.7	0.9
Uso Extra Scolastico: <input type="checkbox"/>			NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI
			0	0	1	1	0	0
CARENZE: FORMA			ILLUMINAZ. NATURALE		ILLUMINAZ. ARTIFICIALE	CONDIZIONI IGIENICHE	CONDIZIONI ACUSTICHE	SPECIFICARE ALTRE CARENZE
			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
UTILIZZATO DALLA SCUOLA:			CTIC85000A IC - Don Bosco					
UTILIZZATO DALLA SCUOLA:			CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco					
UTILIZZATO DALLA SCUOLA:			CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini					
UTILIZZATO DALLA SCUOLA:			CTAA850039 Infanzia - Via Enna					
P1	Piano 1	8 A08 Aula ordinaria	7.5	6.1	3.5	46	158	7.2
Uso Extra Scolastico: <input type="checkbox"/>			NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI
			23	26	0	0	0	0
CARENZE: FORMA			ILLUMINAZ. NATURALE		ILLUMINAZ. ARTIFICIALE	CONDIZIONI IGIENICHE	CONDIZIONI ACUSTICHE	SPECIFICARE ALTRE CARENZE
			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
UTILIZZATO DALLA SCUOLA:			CTIC85000A IC - Don Bosco					
UTILIZZATO DALLA SCUOLA:			CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco					
UTILIZZATO DALLA SCUOLA:			CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini					
UTILIZZATO DALLA SCUOLA:			CTAA850039 Infanzia - Via Enna					
P1	Piano 1	9 A08 Aula ordinaria	7.5	6.1	3.5	46	158	7.2
Uso Extra Scolastico: <input type="checkbox"/>			NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI
			22	26	0	0	0	0

CARENZE: FORMA ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI SPECIFICARE ALTRE CARENZE
 NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE

UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTC85000A IC - Don Bosco
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTA850039 Infanzia - Via Enna

PIANO Piano 1 PROGR. TIPOLOGIA Aula ordinaria

Usso Extra Scolastico:

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA
7.5	6.1	3.5	46	158	7.2
NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI
23	26	0	0	0	0

CARENZE: FORMA ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI SPECIFICARE ALTRE CARENZE
 NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE

UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTC85000A IC - Don Bosco
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTA850039 Infanzia - Via Enna

PIANO Piano 1 PROGR. TIPOLOGIA Aula ordinaria

Usso Extra Scolastico:

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA
7.7	6.1	3.5	47	163	7.2
NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI
26	26	0	0	0	0

CARENZE: FORMA ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI SPECIFICARE ALTRE CARENZE
 NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE

UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTC85000A IC - Don Bosco
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTA850039 Infanzia - Via Enna

PIANO Piano 1 PROGR. TIPOLOGIA Ufficio direttore amministrativo

Usso Extra Scolastico:

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA
6.2	3.7	3.5	19	65	3.6
NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI
1	0	0	0	0	0

CARENZE: FORMA ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI SPECIFICARE ALTRE CARENZE
 NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE

UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTC85000A IC - Don Bosco
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTA850039 Infanzia - Via Enna

PIANO Piano 1 PROGR. TIPOLOGIA Ufficio direttore amministrativo

Usso Extra Scolastico:

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA
7.3	5.2	3.5	38	131	3.6
NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI
1	0	0	0	0	0

CARENZE: FORMA ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI SPECIFICARE ALTRE CARENZE
 NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE

UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTC85000A IC - Don Bosco
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTA850039 Infanzia - Via Enna

PIANO Piano 1 PROGR. TIPOLOGIA Presidenza o direzione didattica

Usso Extra Scolastico:

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA
6.1	5.2	3.5	31.7	110.95	3.6
NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI
1	0	0	0	0	0

CARENZE: FORMA ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI SPECIFICARE ALTRE CARENZE
 NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE

UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTC85000A IC - Don Bosco
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTA850039 Infanzia - Via Enna

PIANO Piano 1 PROGR. TIPOLOGIA Guardiola

Usso Extra Scolastico:

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA
3.75	3.75	3.5	14	49	0
NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI
0	0	0	0	0	0

CARENZE: FORMA ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI SPECIFICARE ALTRE CARENZE
 NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE

UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTC85000A IC - Don Bosco
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini

UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTAAS50039 Infanzia - Via Enna

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA	
P1	Piano 1	16 A06	Atrio - connettivo - distribuzione	55	2.2	3.5	121	423.5	0
Uso Extra Scolastico: <input type="checkbox"/>			NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI	
			0	0	0	0	0	0	

CARENZE: FORMA ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI
 NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE SPECIFICARE ALTRE CARENZE

UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTIC85000A IC - Don Bosco
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTAAS50039 Infanzia - Via Enna

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA	
P1	Piano 1	17 A06	Atrio - connettivo - distribuzione	11.5	5	3.5	57.5	201.25	0
Uso Extra Scolastico: <input type="checkbox"/>			NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI	
			0	0	0	0	0	0	

CARENZE: FORMA ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI
 NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE SPECIFICARE ALTRE CARENZE

UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTIC85000A IC - Don Bosco
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTAAS50039 Infanzia - Via Enna

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA	
P1	Piano 1	18 A06	Atrio - connettivo - distribuzione	15	3.5	3.5	52.5	183.75	0
Uso Extra Scolastico: <input type="checkbox"/>			NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI	
			0	0	0	0	0	0	

CARENZE: FORMA ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI
 NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE SPECIFICARE ALTRE CARENZE

UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTIC85000A IC - Don Bosco
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTAAS50039 Infanzia - Via Enna

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA	
P2	Piano 2	1 C03	Altro	6.4	11.5	3.5	73.6	257.6	10.56
Uso Extra Scolastico: <input type="checkbox"/>			NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI	
			0	0	0	0	0	0	

CARENZE: FORMA ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI
 NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE SPECIFICARE ALTRE CARENZE

UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTIC85000A IC - Don Bosco
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTAAS50039 Infanzia - Via Enna

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA	
P25	Piano 2 sottos	1 A08	Aula ordinaria	7.3	5.6	3	40.9	122.7	5.8
Uso Extra Scolastico: <input type="checkbox"/>			NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI	
			25	23	0	0	0	0	

CARENZE: FORMA ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI
 NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE SPECIFICARE ALTRE CARENZE

UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTIC85000A IC - Don Bosco
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTAAS50039 Infanzia - Via Enna

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA	
P25	Piano 2 sottos	1 A08	Aula ordinaria	7.3	5.6	3	40.9	122.7	5.8
Uso Extra Scolastico: <input type="checkbox"/>			NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI	
			23	23	0	0	0	0	

CARENZE: FORMA ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI
 NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE SPECIFICARE ALTRE CARENZE

UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTIC85000A IC - Don Bosco
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTAAS50039 Infanzia - Via Enna

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA	
P25	Piano 2 sottos	1 A08	Aula ordinaria	7.3	5.6	3	40.9	122.7	4.8

Uso Extra Scolastico:

NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI
24	23	0	0	0	0

ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI
 NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE SPECIFICARE ALTRE CARENZE

UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTIC85000A IC - Don Bosco
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTAAS50039 Infanzia - Via Enna

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA
P2S	Piano 2 sottos	1 A08 Aula ordinaria	8.55	5.6	3	36.7	110.1	5.8

Uso Extra Scolastico:

NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI
24	20	0	0	0	0

ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI
 NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE SPECIFICARE ALTRE CARENZE

UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTIC85000A IC - Don Bosco
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTAAS50039 Infanzia - Via Enna

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA
P2S	Piano 2 sottos	1 A08 Aula ordinaria	5.4	8.45	3	45.65	136.95	0

Uso Extra Scolastico:

NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI
25	25	0	0	0	0

ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI
 NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE SPECIFICARE ALTRE CARENZE

UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTIC85000A IC - Don Bosco
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTAAS50039 Infanzia - Via Enna

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA
P2S	Piano 2 sottos	1 A08 Aula ordinaria	5.9	8.45	3	49.85	149.55	6

Uso Extra Scolastico:

NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI
0	28	0	0	0	0

ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI
 NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE SPECIFICARE ALTRE CARENZE

UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTIC85000A IC - Don Bosco
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTAAS50039 Infanzia - Via Enna

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA
P2S	Piano 2 sottos	1 A06 Atrio - connettivo - distribuzione	3.6	8.4	3	27.6	82.8	2.7

Uso Extra Scolastico:

NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI
0	0	0	0	0	0

ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI
 NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE SPECIFICARE ALTRE CARENZE

UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTIC85000A IC - Don Bosco
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTAAS50039 Infanzia - Via Enna

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA
P2S	Piano 2 sottos	1 A08 Aula ordinaria	6	8.45	3	49.44	148.32	5.8

Uso Extra Scolastico:

NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI
0	27	0	0	0	0

ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI
 NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE SPECIFICARE ALTRE CARENZE

UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTIC85000A IC - Don Bosco
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTAAS50039 Infanzia - Via Enna

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA
P2S	Piano 2 sottos	1 A08 Aula ordinaria	5.2	8.45	3	49.01	147.03	6

Uso Extra Scolastico:

NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI
25	27	0	0	0	0

ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI
 NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE SPECIFICARE ALTRE CARENZE

UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTIC85000A IC - Don Bosco

UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTMS5001B Sec. I - Don Giovanni Bosco
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTAAS50039 Infanzia - Via Enna

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA
P2S	Piano 2 sottos	1 A05 Archivio	2.35	8.45	3	19.1	57.3	2.5
Uso Extra Scolastico: <input type="checkbox"/>			NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI
			0	0	0	0	0	0
CARENZE: FORMA ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE			<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>					
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTIC85000A IC - Don Bosco UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTMS5001B Sec. I - Don Giovanni Bosco UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTAAS50039 Infanzia - Via Enna								

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA
P2S	Piano 2 sottos	1 E06 Informatica	3.6	8.45	3	30.45	91.35	2.5
Uso Extra Scolastico: <input type="checkbox"/>			NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI
			0	0	0	0	0	0
CARENZE: FORMA ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE			<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>					
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTIC85000A IC - Don Bosco UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTMS5001B Sec. I - Don Giovanni Bosco UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTAAS50039 Infanzia - Via Enna								

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA
P2S	Piano 2 sottos	1 A05 Archivio	1.45	2.4	3	3.48	10.44	0
Uso Extra Scolastico: <input type="checkbox"/>			NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI
			0	0	0	0	0	0
CARENZE: FORMA ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE			<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>					
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTIC85000A IC - Don Bosco UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTMS5001B Sec. I - Don Giovanni Bosco UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTAAS50039 Infanzia - Via Enna								

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA
P2S	Piano 2 sottos	1 A06 Atrio - connettivo - distribuzione	2	36.25	3	72.5	217.5	0
Uso Extra Scolastico: <input type="checkbox"/>			NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI
			0	0	0	0	0	0
CARENZE: FORMA ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE			<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>					
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTIC85000A IC - Don Bosco UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTMS5001B Sec. I - Don Giovanni Bosco UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTAAS50039 Infanzia - Via Enna								

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA
P2S	Piano 2 sottos	2 C01 Servizi igienici allievi/e	5.6	3.6	3	20.16	60.48	2.88
Uso Extra Scolastico: <input type="checkbox"/>			NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI
			0	0	5	2	0	0
CARENZE: FORMA ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTIC85000A IC - Don Bosco UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTMS5001B Sec. I - Don Giovanni Bosco UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTAAS50039 Infanzia - Via Enna								

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA
P2S	Piano 2 sottos	3 C01 Servizi igienici allievi/e	3.7	5.6	3	20.72	62.16	2.88
Uso Extra Scolastico: <input type="checkbox"/>			NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI
			0	0	4	3	0	0
CARENZE: FORMA ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE			<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTIC85000A IC - Don Bosco UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTMS5001B Sec. I - Don Giovanni Bosco UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTAAS50039 Infanzia - Via Enna								

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA
-------	--------	-----------	-----------	-----------	---------	------------	--------	--------------------

Uso Extra Scolastico:

						SUPERFICIE VETRATA
6	3,4	3,5	20,4	71,4	2,9	
NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI	
0	0	5	4	0	0	
CARENZE: FORMA ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI						
NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE SPECIFICARE ALTRE CARENZE						
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTC85000A IC - Don Bosco						
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco						
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini						
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTA850039 Infanzia - Via Erna						

PIANO **PI** Progr. **2** TIPOLOGIA **C01** Servizi igienici allievi/e

Uso Extra Scolastico:

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA
6	3,4	3,5	20,4	71,4	2,9
NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI
0	0	3	4	0	0
CARENZE: FORMA ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI					
NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE SPECIFICARE ALTRE CARENZE					
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTC85000A IC - Don Bosco					
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco					
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini					
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTA850039 Infanzia - Via Erna					

PIANO **PI** Progr. **3** TIPOLOGIA **E08** Musica

Uso Extra Scolastico:

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA
7,3	5,9	3,5	43	197	5,04
NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI
0	0	0	0	0	0
CARENZE: FORMA ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI					
NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE SPECIFICARE ALTRE CARENZE					
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>					
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTC85000A IC - Don Bosco					
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco					
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini					
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTA850039 Infanzia - Via Erna					

PIANO **PI** Progr. **4** TIPOLOGIA **A20** Locale quadro elettrico

Uso Extra Scolastico:

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA
5	5	4	25	116	0
NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI
0	0	0	0	0	0
CARENZE: FORMA ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI					
NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE SPECIFICARE ALTRE CARENZE					
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTC85000A IC - Don Bosco					
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco					
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini					
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTA850039 Infanzia - Via Erna					

PIANO **PI** Progr. **5** TIPOLOGIA **A21** Locale centrale termica

Uso Extra Scolastico:

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA
5	5	4	26	116	0
NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI
0	0	0	0	0	0
CARENZE: FORMA ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI					
NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE SPECIFICARE ALTRE CARENZE					
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTC85000A IC - Don Bosco					
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco					
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini					
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTA850039 Infanzia - Via Erna					

PIANO **PI** Progr. **6** TIPOLOGIA **D03** Servizi igienici allievi/e palestra

Uso Extra Scolastico:

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA
5,2	4,1	3,5	21,3	75	3,5
NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI
0	0	5	5	0	0
CARENZE: FORMA ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI					
NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE SPECIFICARE ALTRE CARENZE					
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTC85000A IC - Don Bosco					
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco					
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini					
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTA850039 Infanzia - Via Erna					

PIANO **PI** Progr. **7** TIPOLOGIA **D05** Spogliatoio allievi palestra

Uso Extra Scolastico:

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA
5,2	4,3	3,5	22,3	78	3
NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI
0	0	0	4	4	0
CARENZE: FORMA ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI					
NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE SPECIFICARE ALTRE CARENZE					
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					

PIANO			PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA																																		
PI	Piano Interrato	8	D05	Spogliatoio allievi palestra	5.2	4	3.5	20.8	72.8	3																																		
Uso Extra Scolastico: <input type="checkbox"/>					NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI																																		
					0	0	0	4	4	0																																		
CARENZE: FORMA					ILLUMINAZ. NATURALE					ILLUMINAZ. ARTIFICIALE					CONDIZIONI IGIENICHE					CONDIZIONI ACUSTICHE					SPECIFICARE ALTRE CARENZE																			
					<input type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>																								
UTILIZZATO DALLA SCUOLA:					<input checked="" type="checkbox"/>					CTIC85000A IC - Don Bosco					<input checked="" type="checkbox"/>					CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco					<input checked="" type="checkbox"/>					CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini					<input type="checkbox"/>					CTAAS50039 Infanzia - Via Enna				

PIANO			PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA																																		
PI	Piano Interrato	9	D03	Servizi igienici allievi/e palestra	5.2	4.1	3.5	21.3	75	1.9																																		
Uso Extra Scolastico: <input type="checkbox"/>					NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI																																		
					0	0	5	5	0	0																																		
CARENZE: FORMA					ILLUMINAZ. NATURALE					ILLUMINAZ. ARTIFICIALE					CONDIZIONI IGIENICHE					CONDIZIONI ACUSTICHE					SPECIFICARE ALTRE CARENZE																			
					<input type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>																								
UTILIZZATO DALLA SCUOLA:					<input checked="" type="checkbox"/>					CTIC85000A IC - Don Bosco					<input checked="" type="checkbox"/>					CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco					<input checked="" type="checkbox"/>					CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini					<input type="checkbox"/>					CTAAS50039 Infanzia - Via Enna				

PIANO			PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA																																		
PI	Piano Interrato	10	E01	Animazione teatrale	19.1	8.7	5	166	830	6.5																																		
Uso Extra Scolastico: <input type="checkbox"/>					NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI																																		
					0	0	0	0	0	0																																		
CARENZE: FORMA					ILLUMINAZ. NATURALE					ILLUMINAZ. ARTIFICIALE					CONDIZIONI IGIENICHE					CONDIZIONI ACUSTICHE					SPECIFICARE ALTRE CARENZE																			
					<input type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>																								
UTILIZZATO DALLA SCUOLA:					<input checked="" type="checkbox"/>					CTIC85000A IC - Don Bosco					<input checked="" type="checkbox"/>					CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco					<input checked="" type="checkbox"/>					CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini					<input checked="" type="checkbox"/>					CTAAS50039 Infanzia - Via Enna				

PIANO			PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA																																		
PI	Piano Interrato	11	A20	Locale quadro elettrico	3.6	3.4	0	13	57	0																																		
Uso Extra Scolastico: <input type="checkbox"/>					NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI																																		
					0	0	0	0	0	0																																		
CARENZE: FORMA					ILLUMINAZ. NATURALE					ILLUMINAZ. ARTIFICIALE					CONDIZIONI IGIENICHE					CONDIZIONI ACUSTICHE					SPECIFICARE ALTRE CARENZE																			
					<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>																								
UTILIZZATO DALLA SCUOLA:					<input checked="" type="checkbox"/>					CTIC85000A IC - Don Bosco					<input type="checkbox"/>					CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco					<input type="checkbox"/>					CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini					<input type="checkbox"/>					CTAAS50039 Infanzia - Via Enna				

PIANO			PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA																																		
PI	Piano Interrato	12	A23	Magazzino	3.6	3.4	3.5	13	57	0																																		
Uso Extra Scolastico: <input type="checkbox"/>					NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI																																		
					0	0	0	0	0	0																																		
CARENZE: FORMA					ILLUMINAZ. NATURALE					ILLUMINAZ. ARTIFICIALE					CONDIZIONI IGIENICHE					CONDIZIONI ACUSTICHE					SPECIFICARE ALTRE CARENZE																			
					<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>																								
UTILIZZATO DALLA SCUOLA:					<input checked="" type="checkbox"/>					CTIC85000A IC - Don Bosco					<input type="checkbox"/>					CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco					<input checked="" type="checkbox"/>					CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini					<input type="checkbox"/>					CTAAS50039 Infanzia - Via Enna				

PIANO			PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA																								
PI	Piano Interrato	13	A08	Aula ordinaria	8.5	5.5	3.5	46.75	165	7																								
Uso Extra Scolastico: <input type="checkbox"/>					NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI																								
					26	26	0	0	0	0																								
CARENZE: FORMA					ILLUMINAZ. NATURALE					ILLUMINAZ. ARTIFICIALE					CONDIZIONI IGIENICHE					CONDIZIONI ACUSTICHE					SPECIFICARE ALTRE CARENZE									
					<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>														
UTILIZZATO DALLA SCUOLA:					<input checked="" type="checkbox"/>					CTIC85000A IC - Don Bosco					<input type="checkbox"/>					CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco					<input checked="" type="checkbox"/>					CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini				

UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTAAS50039 Infanzia - Via Enna

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA	
PI	Piano Interrato	14 A06	Atrio - connettivo - distribuzione	14	2,2	3,5	30,8	107	0
Uso Extra Scolastico: <input type="checkbox"/>			NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI	
			0	0	0	0	0	0	
CARENZE: FORMA ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE SPECIFICARE ALTRE CARENZE			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTIC85000A IC - Don Bosco									
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco									
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini									
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTAAS50039 Infanzia - Via Enna									

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA	
PI	Piano Interrato	15 A05	Archivio	7,4	4,4	3,5	32,5	113	3,36
Uso Extra Scolastico: <input type="checkbox"/>			NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI	
			0	0	0	0	0	0	
CARENZE: FORMA ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE SPECIFICARE ALTRE CARENZE			<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTIC85000A IC - Don Bosco									
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco									
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini									
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTAAS50039 Infanzia - Via Enna									

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA	
PI	Piano Interrato	16 D01	Palestra	19,7	10	5,95	198	1178	13,65
Uso Extra Scolastico: <input type="checkbox"/>			NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI	
			0	0	0	0	0	0	
CARENZE: FORMA ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE SPECIFICARE ALTRE CARENZE			<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>						
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTIC85000A IC - Don Bosco									
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco									
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini									
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTAAS50039 Infanzia - Via Enna									

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA	
PI	Piano Interrato	17 D02	Magazzino attrezzi	3,9	1,9	3,5	8	25	0,28
Uso Extra Scolastico: <input type="checkbox"/>			NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI	
			0	0	0	0	0	0	
CARENZE: FORMA ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE SPECIFICARE ALTRE CARENZE			<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTIC85000A IC - Don Bosco									
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco									
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini									
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTAAS50039 Infanzia - Via Enna									

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA	
PI	Piano Interrato	18 C02	Servizi Igienici Insegnanti	2	3	3,5	6	21	0,4
Uso Extra Scolastico: <input type="checkbox"/>			NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI	
			0	0	1	1	0	0	
CARENZE: FORMA ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE SPECIFICARE ALTRE CARENZE			<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTIC85000A IC - Don Bosco									
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco									
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini									
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTAAS50039 Infanzia - Via Enna									

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA	
PI	Piano Interrato	19 A34	Spazio polivalente	8,5	7,8	3,5	66,3	232,05	0
Uso Extra Scolastico: <input type="checkbox"/>			NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI	
			0	0	0	0	0	0	
CARENZE: FORMA ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE SPECIFICARE ALTRE CARENZE			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>						
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTIC85000A IC - Don Bosco									
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco									
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini									
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTAAS50039 Infanzia - Via Enna									

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA	
PI	Piano Interrato	20 C01	Servizi Igienici allievi/e	7,1	8,5	3,5	60	210	0

Use Extra Scolastico:

NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI
0	0	5	5	0	0

CARENZE: FORMA ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI SPECIFICARE ALTRE CARENZE
 NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE

UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTIC65000A IC - Don Bosco
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTAAS50039 Infanzia - Via Enna

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA
PI	Piano Interrat	21 A21	3.9	8.5	3.5	33.2	116.2	0
Locali centrale termica Use Extra Scolastico: <input type="checkbox"/>								
NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI			
0	0	0	0	0	0			

CARENZE: FORMA ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI SPECIFICARE ALTRE CARENZE
 NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE

UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTIC65000A IC - Don Bosco
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTAAS50039 Infanzia - Via Enna

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA
PI	Piano Interrat	22 A08	7.25	6	3.5	43.5	152.25	0
Aula ordinaria Use Extra Scolastico: <input type="checkbox"/>								
NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI			
0	24	0	0	0	0			

CARENZE: FORMA ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI SPECIFICARE ALTRE CARENZE
 NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE

UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTIC65000A IC - Don Bosco
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTAAS50039 Infanzia - Via Enna

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA
PI	Piano Interrat	23 A08	5.95	6	3.5	36.7	128.45	0
Aula ordinaria Use Extra Scolastico: <input type="checkbox"/>								
NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI			
0	20	0	0	0	0			

CARENZE: FORMA ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI SPECIFICARE ALTRE CARENZE
 NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE

UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTIC65000A IC - Don Bosco
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTAAS50039 Infanzia - Via Enna

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA
PI	Piano Interrat	24 A06	17	2	3.5	34	119	0
Atrio - connettivo - distribuzione Use Extra Scolastico: <input type="checkbox"/>								
NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI			
0	0	0	0	0	0			

CARENZE: FORMA ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI SPECIFICARE ALTRE CARENZE
 NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE

UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTIC65000A IC - Don Bosco
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTAAS50039 Infanzia - Via Enna

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA
PI	Piano Interrat	25 A06	11	8	3.5	88	308	0
Atrio - connettivo - distribuzione Use Extra Scolastico: <input type="checkbox"/>								
NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI			
0	0	0	0	0	0			

CARENZE: FORMA ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI SPECIFICARE ALTRE CARENZE
 NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE

UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTIC65000A IC - Don Bosco
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTAAS50039 Infanzia - Via Enna

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA
PI	Piano Interrat	26 A17	3	3.5	2.7	10.5	28.35	0
Guardiola Use Extra Scolastico: <input type="checkbox"/>								
NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI			
0	0	0	0	0	0			

CARENZE: FORMA ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI SPECIFICARE ALTRE CARENZE
 NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE

UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTIC65000A IC - Don Bosco

- UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco
- UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini
- UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTA850039 Infanzia - Via Enna

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA	
PI	Piano Interrat	27 C01	Servizi igienici allievi/e	3.6	5.38	3	19	57	4.5
Uso Extra Scolastico: <input type="checkbox"/>			NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI	
			0	0	5	2	0	0	
CARENZE: FORMA ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE SPECIFICARE ALTRE CARENZE			<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTIC85000A IC - Don Bosco UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTA850039 Infanzia - Via Enna									

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA	
PI	Piano Interrat	28 C01	Servizi igienici allievi/e	3.6	5.38	3	19	57	4.5
Uso Extra Scolastico: <input type="checkbox"/>			NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI	
			0	0	5	2	0	0	
CARENZE: FORMA ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE SPECIFICARE ALTRE CARENZE			<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTIC85000A IC - Don Bosco UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTA850039 Infanzia - Via Enna									

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA	
PI	Piano Interrat	29 A08	Aula ordinaria	7.37	5.38	3	40	120	6
Uso Extra Scolastico: <input type="checkbox"/>			NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI	
			20	22	0	0	0	0	
CARENZE: FORMA ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE SPECIFICARE ALTRE CARENZE			<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTIC85000A IC - Don Bosco UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTA850039 Infanzia - Via Enna									

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA	
PI	Piano Interrat	30 A08	Aula ordinaria	7.37	5.38	3	40	120	6
Uso Extra Scolastico: <input type="checkbox"/>			NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI	
			20	22	0	0	0	0	
CARENZE: FORMA ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE SPECIFICARE ALTRE CARENZE			<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTIC85000A IC - Don Bosco UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTA850039 Infanzia - Via Enna									

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA	
PI	Piano Interrat	31 A08	Aula ordinaria	7.37	5.38	3	40	120	6
Uso Extra Scolastico: <input type="checkbox"/>			NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI	
			20	22	0	0	0	0	
CARENZE: FORMA ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE SPECIFICARE ALTRE CARENZE			<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTIC85000A IC - Don Bosco UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTA850039 Infanzia - Via Enna									

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA	
PI	Piano Interrat	32 A08	Aula ordinaria	6.6	5.38	3	35.5	106.5	6
Uso Extra Scolastico: <input type="checkbox"/>			NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI	
			20	20	0	0	0	0	
CARENZE: FORMA ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE SPECIFICARE ALTRE CARENZE			<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTIC85000A IC - Don Bosco UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTA850039 Infanzia - Via Enna									

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME
-------	--------	-----------	-----------	-----------	---------	------------	--------

Uso Extra Scolastico:

						SUPERFICE VETRATA
8.44	3.76	3	32	96	3	
NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI	
0	0	0	0	0	0	
CARENZE: FORMA ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI						
NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE SPECIFICARE ALTRE CARENZE						
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTIC85000A IC - Don Bosco						
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco						
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini						
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTAAS50039 Infanzia - Via Enna						

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICE VETRATA		
PI	Piano Internat	34	A08	Aula ordinaria	5.24	8.6	3	45	135	6
Uso Extra Scolastico: <input type="checkbox"/>										
NUM. OCCUPANTI CAP. MASSIMA NUM. VASI NUM. LAVABI NUM. DOCCE NUM. GRADI										
20 25 0 0 0 0										
CARENZE: FORMA ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI										
NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE SPECIFICARE ALTRE CARENZE										
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>										
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTIC85000A IC - Don Bosco										
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco										
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini										
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTAAS50039 Infanzia - Via Enna										

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICE VETRATA		
PI	Piano Internat	35	A08	Aula ordinaria	5.37	8.6	3	55	165	6
Uso Extra Scolastico: <input type="checkbox"/>										
NUM. OCCUPANTI CAP. MASSIMA NUM. VASI NUM. LAVABI NUM. DOCCE NUM. GRADI										
20 31 0 0 0 0										
CARENZE: FORMA ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI										
NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE SPECIFICARE ALTRE CARENZE										
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>										
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTIC85000A IC - Don Bosco										
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco										
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini										
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTAAS50039 Infanzia - Via Enna										

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICE VETRATA		
PI	Piano Internat	36	A08	Aula ordinaria	5.18	8.6	3	45	135	6
Uso Extra Scolastico: <input type="checkbox"/>										
NUM. OCCUPANTI CAP. MASSIMA NUM. VASI NUM. LAVABI NUM. DOCCE NUM. GRADI										
0 25 0 0 0 0										
CARENZE: FORMA ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI										
NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE SPECIFICARE ALTRE CARENZE										
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>										
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTIC85000A IC - Don Bosco										
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco										
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini										
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTAAS50039 Infanzia - Via Enna										

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICE VETRATA		
PI	Piano Internat	37	A08	Aula ordinaria	5.2	8.6	3	53	159	6
Uso Extra Scolastico: <input type="checkbox"/>										
NUM. OCCUPANTI CAP. MASSIMA NUM. VASI NUM. LAVABI NUM. DOCCE NUM. GRADI										
0 29 0 0 0 0										
CARENZE: FORMA ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI										
NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE SPECIFICARE ALTRE CARENZE										
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>										
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTIC85000A IC - Don Bosco										
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco										
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini										
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTAAS50039 Infanzia - Via Enna										

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICE VETRATA		
PI	Piano Internat	38	A08	Aula ordinaria	5.3	8.6	3	46	138	6
Uso Extra Scolastico: <input type="checkbox"/>										
NUM. OCCUPANTI CAP. MASSIMA NUM. VASI NUM. LAVABI NUM. DOCCE NUM. GRADI										
20 26 0 0 0 0										
CARENZE: FORMA ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI										
NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE SPECIFICARE ALTRE CARENZE										
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>										
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTIC85000A IC - Don Bosco										
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco										
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini										
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTAAS50039 Infanzia - Via Enna										

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICE VETRATA		
PI	Piano Internat	39	A06	Atto - connettivo - distribuzione	38.02	2.4	3	91	273	3
Uso Extra Scolastico: <input type="checkbox"/>										
NUM. OCCUPANTI CAP. MASSIMA NUM. VASI NUM. LAVABI NUM. DOCCE NUM. GRADI										
0 0 0 0 0 0										
CARENZE: FORMA ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI										
NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE SPECIFICARE ALTRE CARENZE										
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>										
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTIC85000A IC - Don Bosco										
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco										
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini										
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTAAS50039 Infanzia - Via Enna										

ILLUMINAZ. NATURALE	ILLUMINAZ. ARTIFICIALE	CONDIZIONI IGIENICHE	CONDIZIONI ACUSTICHE	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTIC85000A IC - Don Bosco				
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco				
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini				
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTAAS50039 Infanzia - Via Enna				

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA									
PI	Piano Interrat	40	A23	Magazzino	2.4	8.6	3	21	63	3							
Use Extra Scolastico: <input type="checkbox"/>			NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI	0	0							
CARENZE: FORMA			ILLUMINAZ. NATURALE			ILLUMINAZ. ARTIFICIALE			CONDIZIONI IGIENICHE			CONDIZIONI ACUSTICHE			SPECIFICARE ALTRE CARENZE		
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTIC85000A IC - Don Bosco			UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco			UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini			UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTAAS50039 Infanzia - Via Enna								

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA									
PI	Piano Interrat	41			0	0	0	0	0	0							
Use Extra Scolastico: <input type="checkbox"/>			NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI	0	0							
CARENZE: FORMA			ILLUMINAZ. NATURALE			ILLUMINAZ. ARTIFICIALE			CONDIZIONI IGIENICHE			CONDIZIONI ACUSTICHE			SPECIFICARE ALTRE CARENZE		
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTIC85000A IC - Don Bosco			UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco			UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini			UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTAAS50039 Infanzia - Via Enna								

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA									
PT	Piano Terra	1	C01	Servizi igienici allievi/e	6	3.4	3.5	20.4	71	2.9							
Use Extra Scolastico: <input type="checkbox"/>			NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI	0	0							
CARENZE: FORMA			ILLUMINAZ. NATURALE			ILLUMINAZ. ARTIFICIALE			CONDIZIONI IGIENICHE			CONDIZIONI ACUSTICHE			SPECIFICARE ALTRE CARENZE		
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTIC85000A IC - Don Bosco			UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco			UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini			UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTAAS50039 Infanzia - Via Enna								

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA									
PT	Piano Terra	2	C01	Servizi igienici allievi/e	6	3.4	3.5	20.4	71	2.9							
Use Extra Scolastico: <input type="checkbox"/>			NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI	0	0							
CARENZE: FORMA			ILLUMINAZ. NATURALE			ILLUMINAZ. ARTIFICIALE			CONDIZIONI IGIENICHE			CONDIZIONI ACUSTICHE			SPECIFICARE ALTRE CARENZE		
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTIC85000A IC - Don Bosco			UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco			UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini			UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTAAS50039 Infanzia - Via Enna								

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA									
PT	Piano Terra	3	C01	Servizi igienici allievi/e	6	3.4	3.5	20.4	71	2.9							
Use Extra Scolastico: <input type="checkbox"/>			NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI	0	0							
CARENZE: FORMA			ILLUMINAZ. NATURALE			ILLUMINAZ. ARTIFICIALE			CONDIZIONI IGIENICHE			CONDIZIONI ACUSTICHE			SPECIFICARE ALTRE CARENZE		
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTIC85000A IC - Don Bosco			UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco			UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini			UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTAAS50039 Infanzia - Via Enna								

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA									
PT	Piano Terra	4	B02	Aula magna	19.1	8.7	5	166	583	18							
Use Extra Scolastico: <input type="checkbox"/>			NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI	0	0							
CARENZE: FORMA			ILLUMINAZ. NATURALE			ILLUMINAZ. ARTIFICIALE			CONDIZIONI IGIENICHE			CONDIZIONI ACUSTICHE			SPECIFICARE ALTRE CARENZE		
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTIC85000A IC - Don Bosco			UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco			UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini			UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTAAS50039 Infanzia - Via Enna								

UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTAAS50039 Infanzia - Via Enna

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA
PT	Piano Terra	5 A11 Biblioteca	8.7	7.7	3.5	67	235	7.2
Uso Extra Scolastico: <input type="checkbox"/>			NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI
			0	0	0	0	0	0
CARENZE: FORMA			ILLUMINAZ. NATURALE	ILLUMINAZ. ARTIFICIALE	CONDIZIONI IGIENICHE	CONDIZIONI ACUSTICHE	SPECIFICARE ALTRE CARENZE	
			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/>			CTIC85000A IC - Don Bosco					
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/>			CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco					
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/>			CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini					
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/>			CTAAS50039 Infanzia - Via Enna					

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA
PT	Piano Terra	6 A08 Aula ordinaria	8.7	7.4	3.5	65	227	7.2
Uso Extra Scolastico: <input type="checkbox"/>			NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI
			0	36	0	0	0	0
CARENZE: FORMA			ILLUMINAZ. NATURALE	ILLUMINAZ. ARTIFICIALE	CONDIZIONI IGIENICHE	CONDIZIONI ACUSTICHE	SPECIFICARE ALTRE CARENZE	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/>			CTIC85000A IC - Don Bosco					
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/>			CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco					
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/>			CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini					
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/>			CTAAS50039 Infanzia - Via Enna					

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA
PT	Piano Terra	7 A08 Aula ordinaria	7.4	5	3.5	37	130	7.2
Uso Extra Scolastico: <input type="checkbox"/>			NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI
			0	21	0	0	0	0
CARENZE: FORMA			ILLUMINAZ. NATURALE	ILLUMINAZ. ARTIFICIALE	CONDIZIONI IGIENICHE	CONDIZIONI ACUSTICHE	SPECIFICARE ALTRE CARENZE	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/>			CTIC85000A IC - Don Bosco					
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/>			CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco					
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/>			CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini					
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/>			CTAAS50039 Infanzia - Via Enna					

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA
PT	Piano Terra	8 A08 Aula ordinaria	7	5.2	3.5	36	127	7.2
Uso Extra Scolastico: <input type="checkbox"/>			NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI
			0	20	0	0	0	0
CARENZE: FORMA			ILLUMINAZ. NATURALE	ILLUMINAZ. ARTIFICIALE	CONDIZIONI IGIENICHE	CONDIZIONI ACUSTICHE	SPECIFICARE ALTRE CARENZE	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/>			CTIC85000A IC - Don Bosco					
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/>			CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco					
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/>			CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini					
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/>			CTAAS50039 Infanzia - Via Enna					

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA
PT	Piano Terra	9 A04 Ambulatorio medico	5.2	3	3.5	16	54	0.56
Uso Extra Scolastico: <input type="checkbox"/>			NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI
			0	0	0	0	0	0
CARENZE: FORMA			ILLUMINAZ. NATURALE	ILLUMINAZ. ARTIFICIALE	CONDIZIONI IGIENICHE	CONDIZIONI ACUSTICHE	SPECIFICARE ALTRE CARENZE	
			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/>			CTIC85000A IC - Don Bosco					
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/>			CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco					
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/>			CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini					
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/>			CTAAS50039 Infanzia - Via Enna					

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA
PT	Piano Terra	10 C01 Servizi igienici allievi/e	3.6	1.5	3.5	5.4	10	1
Uso Extra Scolastico: <input type="checkbox"/>			NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI
			0	0	1	1	0	0
CARENZE: FORMA			ILLUMINAZ. NATURALE	ILLUMINAZ. ARTIFICIALE	CONDIZIONI IGIENICHE	CONDIZIONI ACUSTICHE	SPECIFICARE ALTRE CARENZE	
			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/>			CTIC85000A IC - Don Bosco					
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/>			CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco					
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/>			CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini					
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/>			CTAAS50039 Infanzia - Via Enna					

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA
PT	Piano Terra	11 C02 Servizi igienici insegnanti	2.3	1.9	2.3	4	15	0.56
Uso Extra Scolastico: <input type="checkbox"/>			NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI
			0	0	1	1	0	0

Uso Extra Scolastico:

NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI
0	0	1	1	0	0

CARENZE: FORMA ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI SPECIFICARE ALTRE CARENZE
 NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE

UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTIC85000A IC - Don Bosco
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTAAS50039 Infanzia - Via Enna

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA	
PT	Piano Terra	12 A23	Magazzino	3,6	1,9	3,5	6	22	0,28

Uso Extra Scolastico:

NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI
0	0	0	0	0	0

CARENZE: FORMA ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI SPECIFICARE ALTRE CARENZE
 NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE

UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTIC85000A IC - Don Bosco
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTAAS50039 Infanzia - Via Enna

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA	
PT	Piano Terra	13 A08	Aula ordinaria	7,7	6,1	3,5	47	166	7,2

Uso Extra Scolastico:

NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI
25	26	0	0	0	0

CARENZE: FORMA ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI SPECIFICARE ALTRE CARENZE
 NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE

UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTIC85000A IC - Don Bosco
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTAAS50039 Infanzia - Via Enna

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA	
PT	Piano Terra	14 A08	Aula ordinaria	7,6	6,1	3,5	46	162	7,2

Uso Extra Scolastico:

NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI
24	26	0	0	0	0

CARENZE: FORMA ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI SPECIFICARE ALTRE CARENZE
 NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE

UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTIC85000A IC - Don Bosco
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTAAS50039 Infanzia - Via Enna

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA	
PT	Piano Terra	15 A08	Aula ordinaria	7,5	6,1	3,5	45	152	7,2

Uso Extra Scolastico:

NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI
24	25	0	0	0	0

CARENZE: FORMA ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI SPECIFICARE ALTRE CARENZE
 NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE

UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTIC85000A IC - Don Bosco
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTAAS50039 Infanzia - Via Enna

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA	
PT	Piano Terra	16 A08	Aula ordinaria	7,5	6,1	3,5	45	152	7,2

Uso Extra Scolastico:

NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI
25	25	0	0	0	0

CARENZE: FORMA ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI SPECIFICARE ALTRE CARENZE
 NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE

UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTIC85000A IC - Don Bosco
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTAAS50039 Infanzia - Via Enna

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA	
PT	Piano Terra	17 A08	Aula ordinaria	7,5	6,1	3,5	45	152	7,2

Uso Extra Scolastico:

NUM. OCCUPANTI	CAP. MASSIMA	NUM. VASI	NUM. LAVABI	NUM. DOCCE	NUM. GRADI
23	25	0	0	0	0

CARENZE: FORMA ILLUMINAZ. ILLUMINAZ. CONDIZIONI CONDIZIONI SPECIFICARE ALTRE CARENZE
 NATURALE ARTIFICIALE IGIENICHE ACUSTICHE

UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTIC85000A IC - Don Bosco

UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini
 UTILIZZATO DALLA SCUOLA: CTAAS50039 Infanzia - Via Enna

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA	
PT	Piano Terra	18 A08	Aula ordinaria	7.5	6	3.5	45	157	7.2
NUM. OCCUPANTI: 0 CAP. MASSIMA: 25 NUM. VASI: 0 NUM. LAVABI: 0 NUM. DOCCE: 0 NUM. GRADI: 0									
CARENZE: FORMA <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>									
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTIC85000A IC - Don Bosco UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTAAS50039 Infanzia - Via Enna									

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA	
PT	Piano Terra	19 E06	Informatica	11.3	8.7	3.5	98	345	10.8
NUM. OCCUPANTI: 0 CAP. MASSIMA: 0 NUM. VASI: 0 NUM. LAVABI: 0 NUM. DOCCE: 0 NUM. GRADI: 0									
CARENZE: FORMA <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>									
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTIC85000A IC - Don Bosco UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTAAS50039 Infanzia - Via Enna									

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA	
PT	Piano Terra	20 E04	Disegno e pittura	11.3	8.7	3.5	98	345	10.8
NUM. OCCUPANTI: 0 CAP. MASSIMA: 0 NUM. VASI: 0 NUM. LAVABI: 0 NUM. DOCCE: 0 NUM. GRADI: 0									
CARENZE: FORMA <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>									
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTIC85000A IC - Don Bosco UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTAAS50039 Infanzia - Via Enna									

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA	
PT	Piano Terra	21 A06	Atrio - connettivo - distribuzione	6.0	2.2	3.5	132	462	0
NUM. OCCUPANTI: 0 CAP. MASSIMA: 0 NUM. VASI: 0 NUM. LAVABI: 0 NUM. DOCCE: 0 NUM. GRADI: 0									
CARENZE: FORMA <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>									
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTIC85000A IC - Don Bosco UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTAAS50039 Infanzia - Via Enna									

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA	
PT	Piano Terra	22 A06	Atrio - connettivo - distribuzione	19	6.5	3.5	123.5	432.25	0
NUM. OCCUPANTI: 0 CAP. MASSIMA: 0 NUM. VASI: 0 NUM. LAVABI: 0 NUM. DOCCE: 0 NUM. GRADI: 0									
CARENZE: FORMA <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>									
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTIC85000A IC - Don Bosco UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTAAS50039 Infanzia - Via Enna									

PIANO	PROGR.	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	VOLUME	SUPERFICIE VETRATA	
PT	Piano Terra	23 A43	Area esterna	17.1	3.9	0	670	0	0
NUM. OCCUPANTI: 0 CAP. MASSIMA: 0 NUM. VASI: 0 NUM. LAVABI: 0 NUM. DOCCE: 0 NUM. GRADI: 0									
CARENZE: FORMA <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>									
UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTIC85000A IC - Don Bosco UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTMM85001B Sec. I - Don Giovanni Bosco UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input checked="" type="checkbox"/> CTEE85001C Primaria - Giuseppe Mazzini UTILIZZATO DALLA SCUOLA: <input type="checkbox"/> CTAAS50039 Infanzia - Via Enna									

>> SEZIONE F - ATTREZZATURE SPORTIVE

» 1.11 NOTIZIE SULLE PALESTRE (strutture sportive coperte)

1.11.1 - Esiste palestra/e scolastica propria dell'edificio:

In caso di risposta affermativa ricordarsi di inserire gli spazi relativi alla palestra: SI NO

1.11.2 - Se non esistono impianti sportivi propri, l'eventuale attività ginnica all'aperto viene svolta:

1) Totalmente presso impianti sportivi di altra scuola:

2) Parzialmente presso impianti sportivi di altra scuola:

3) In palestra non scolastica:

a) Indicare il proprietario dell'impianto utilizzato:

b) Indicare se la scuola versa un affitto al proprietario:

c) Distanza dalla scuola m:

1.11.3 - Soluzioni di ripiego:

Numero di aule adattate a palestra:

Numero locali adattati a palestra:

» 1.12 NOTIZIE SUGLI IMPIANTI ALL'APERTO E PISCINE

1.12.1 - Esistono impianti sportivi propri all'aperto: SI NO

In caso di risposta affermativa specificare:

TIPO DI IMPIANTO	ATTIVITA' AGONISTICA	PLESSI SCOLASTICI CHE UTILIZZANO L'IMPIANTO				USO EXTRA SCOLASTICO	STATO DI MANUTENZIONE	
5	Calcio	<input type="text" value="CTIC85000A"/>	<input type="text" value="CTIC85000A"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	2	Parzialm. Agibile
0		<input type="text" value="CTMM85001B"/>	<input type="text" value="CTIC85000A"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	0	
0		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	0	
0		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	0	
0		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	0	

ATTIVITA' GINNICHE ALL'APERTO

1.12.2 - Se non esistono impianti sportivi propri, l'eventuale attività ginnica all'aperto viene svolta:

Totalmente presso impianti sportivi di altra scuola:

Parzialmente presso impianti sportivi di altra scuola:

Presso impianti sportivi non scolastici:

Indicare il proprietario dell'impianto utilizzato:

Indicare se la scuola versa un affitto al proprietario:

Distanza dalla scuola m:

1.12.3 - Spazi all'aperto (solo per le scuole materne ed elementari). Esistono spazi per attività libere all'aperto attrezzati:

A verde:

Con giochi:

1.12.4 Indicare le dimensioni complessive dell'area destinata agli impianti sportivi all'aperto mq:

» SEZIONE G - ALTRE INFORMAZIONI E OSSERVAZIONI

» 1.13 NOTIZIE SUL SERVIZIO MENSA

1.13.1 - Nel caso l'edificio scolastico goda di servizio mensa, indicare:

Numero dei posti mensa:

Numero dei turni mensa:

Se la mensa è dotata di cucina propria: Indicare il numero di pasti preparati giornalmente:

Se la mensa non è dotata di cucina propria: Indicare il numero di pasti sporzionati giornalmente:

1.13.2 - Indicare se la mensa è utilizzata da altre scuole:

Codice MIUR 1 (plesso):

Codice MIUR 2 (plesso):

Codice MIUR 3 (plesso):

Codice MIUR 4 (plesso):

Codice MIUR 5 (plesso):

Possibilità di utilizzo da parte di altre scuole:

1.14 AZIENDA AGRICOLA

Indicare se l'edificio dispone di azienda agricola:

Superficie azienda agricola mq.:

Indicare il numero dei manufatti compresi nell'azienda agricola:

>> SEZIONE NOTE

>> NOTE ED OSSERVAZIONI

INFORMAZIONI FINALI:

* Nome rilevatore:

* Luogo:

* Data compilazione: (GG/MM/AA)

SEZIONE A:

SEZIONE B:

SEZIONE C:

SEZIONE D:

SEZIONE E:

SEZIONE F:

SEZIONE G:

LEGENDA:

- Campo di sola lettura (modificabili soltanto quelli con icona a destra)
- Campo modificabile tramite tastiera



Campo aggiuntivo (Regione Toscana)



Campo obbligatorio ai fini dell'aggiornamento della scheda



Icona per allegare il certificato. Da ricordarsi che prima di allegare i files dei certificati vanno spuntate le relative caselle e premuto sul pulsante aggiorna scheda.



Certificato allegato



Certificato non caricato correttamente.



Elimina Certificato allegato